

Resultaat kruipruimtemetingen Vogelbuurt Berkel en Rodenrijs

Adres	Datum	Diepte kruipruimte t.o.v. afgewerkte vloer	Omschrijving toestand	Opmerkingen
Korhoen 16	16-2-2016	0,60	Schelpenvulling	
Arendshof 2	16-2-2016	0,74	Licht vochtig	Er is eerder 6 m3 zand aangebracht en extra drainage
Uilenhof 6	16-2-2016	0,64	0,05 m water	Er is folie met zand aangebracht
Grutto 9	18-2-2016	0,93	0,25 m water	
Ooievaar 23	18-2-2016	0,80	Vochtig	
Zomertaling 21	18-2-2016	0,84	Vochtig	
Watersnip 2	18-2-2016	0,83	Vochtig, plekken met water	